

国务院安委会安全生产大检查综合督查发现企业隐患和问题清单

省政府安委会对国务院安委会安全生产大检查综合督查发现企业隐患和问题公开曝光

按照国务院安委会统一部署,9月11日至22日,国务院安委会第31综合督查组对我省安全生产大检查工作情况进行了综合督查,发现了一些突出问题和薄弱环节。省政府安委会决定对国务院安委会综合督查发现的35户企业存在的172项隐患和问题公开曝光,接受社会监督。

省政府安委会办公室对曝光企业隐患和问题整改落实挂牌督办,要求被曝光企业严格落实整改主体责任,及时消除隐患和问题;各有关市(地)、部门和单位要进一步强化措施办法,推动隐患和问题及时整改到位。

一、哈尔滨市

- （一）华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司
 - 1.污水处理站H₂S气体检测报警仪配备数量不足,且缺少检定标签。
 - 2.查有限空间作业票,粉尘浓度未检测,刷油漆作业可能产生易燃易爆的有机溶剂挥发物,未辨识出风险,未采取管控措施。
 - 3.部分管廊缺少限高标志。
- （二）黑龙江烟草工业有限责任公司
 - 1.对国务院安委会安全生产巡查查出的“动火和接用临时线作业使用同一张审批单,审批单上五接用临时线的防护措施”理解有偏差,整改措施不符合实际。
- （三）麦凯乐购物中心哈尔滨总店
 - 1.地下一层部分安全通道警示标识缺损。
- （四）哈尔滨星月国际家居广场有限公司
 - 1.部分入驻商户对自身的安全生产责任不清楚,隐患排查治理不深入、不彻底。
- （五）哈尔滨地铁省政府站建设项目(中国水电建设四局)
 - 1.项目主要负责人对安全生产责任不熟悉。
 - 2.应急预案缺乏与地方政府及项目周边其他单位联动的内容。
 - 3.临时用电管理制度未根据巡查组检查问题修订。
- （六）哈尔滨工业大学留学生及外国专家宿舍工程(中国建筑六局)
 - 1.部分外协单位员工对安全生产大检查的要求不清楚,相关工作未开展。
- （七）中国蓝星哈尔滨石化有限公司
 - 1.公司提供的1-8月份隐患排查治理台账中,部分一般隐患排查治理进度太慢,如5月19日发现的“精馏工段地沟盖板不全,防护不当”隐患,计划整改完成时间是12月31日。
 - 2.公司提供的《特级动火作业安全许可证》只有动火作业前的1组动火分析数据,而动火作业时间为3.5小时。
 - 3.抽查装置现场3台机泵,都没有安装静电接地。
 - 4.罐区储罐大部分根部阀动作频繁。
 - 5.控制系统连锁报警频繁,没有进行认真分析和严格管控。

二、大庆市

- （八）中国石油大庆炼化公司
 - 1.公司提供的2016年12月需要公司治理的隐患16条,均为一般隐患,计划整改完成时间为2017年11月。截至9月12日,整改完成0条。
 - 2.没有结合本公司实际情况制定《大庆炼化公司2017-2018年遏制重特大事故方案》。《方案》中的工作任务部分照抄照搬上级政府转发的方案。
 - 3.公司门口危险货物运输车辆随意停放在餐饮旁、大路上,存在安全隐患。
- （九）大庆钻探工程公司运输一公司
 - 1.公司的《危害因素识别与评价表》中,识别出的四、五级重大风险的消减措施不具体,可操作性不强。
 - 2.应急救援预案内容不具体,可操作性不强,应急演练记录内容不全。
 - 3.没有本次全国安全大检查之前的隐患整改记录台账。
 - 4.对外包运输车辆管理不严格。
- （十）杜尔伯特牧业永兴饲料有限责任公司
 - 1.《危害因素识别与评价表》中,识别出的严重及以上风险无具体消减措施。
 - 2.《隐患排查治理台账》中部分隐患治理无具体的整改负责人、复查人。
 - 3.产品库房通风不良。
 - 4.安全培训考试有走过场的情况。

三、鸡西市

- （十一）鸡西市城子河区海林煤矿(关闭煤矿)
 - 1.属2015年被整合关闭矿井。以井筒计划利用为由,只停产,没有按国家有关规定先关闭。
 - 2.矿井间隙性进行通风、排水,矿井供风不稳定,有毒有害气体难以管控,且排水人员违规乘坐矿车下井。
- （十二）鸡西市城子河区富阳煤矿
 - 1.没有按“五落实”要求制定针对性整改方案,逐条落实隐患整改责任、措施、资金、时限和预案。
 - 2.矿井领导每月带班下井工作计划完成情况,没有在煤矿公示栏公示,接受群众监督。
 - 3.与作业人员订立的劳动合同,未告知劳动者职业病危害真实情况。
- 4.42#中部采区多处临时密闭,疑似进行巷道式开采。
- 5.煤矿配备的自救器出厂日期为2012年4月,均过期失效。
- 6.没有在地面井口附近设置消防器材库。
- 7.主要通风机房负压水柱计不能使用,主要通风司机没有每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内。
- 8.42#中部采区和4#采区均没有编制采区设计。
- 9.42#中部采区没有构成完整的通风、排水系统,违规剃头下山开采。
- 10.42#中部采区变电所没有独立的通风系统,回风串入采区工作面。
- 11.矿井通风等积孔仅0.97m²,通风线路长、通风阻力大,矿井通风困难。
- 12.井下通风设施管理不到位,风门、挡风墙、密闭等设施质量差,安设不符合要求。
- 13.矿井安全监控系统不完善;井下安设的4个温度传感器误差大,显示温度仅3.4℃-6.9℃,明显与实际不符;井下主要回风之间风门没有安设风门开关传感器;42#中部采区局部通风机没有安设开停传感器和风速传感器。
- 14.42#中部采区JTPB-1.2×1.0绞车为不合格设备。
- 15.42#中部采区一段、二段串车提升无跑车防护装置。
- 16.瓦斯检查制度不落实,瓦斯检查存在空班漏检。
- 17.井下防煤尘爆炸隔爆水棚安设不符合要求。
- （十四）鸡西市梨树区宏达煤矿梨树井
 - 1.隐患整改方案没有按“五落实”要求制定,没有明确整改资金和预案。
 - 2.安全生产管理人员配备不齐,没有按要求配备负责采煤、掘进、机电运输、通风工作的专业技术人员。
 - 3.矿井领导带班下井规定不落实:一是带班矿领导没有与工人同时下井、同时升井。

- 二是矿领导带班下井每月带班下井工作计划的完成情况没有在煤矿公示栏公示,接受群众监督。三是安排地测技术人员等非矿领导下井带班。四是矿领导带班下井记录涉嫌造假,负责带班的矿领导没有下井登记,人员位置监测系统也没有显示其下井。
- 4.没有在地面井口附近设置消防器材库。
- 5.与作业人员签订的劳动合同,未告知劳动者职业病危害真实情况。
- 6.风井防煤尘安设不符合要求:防爆门断面小于井筒断面;防爆门用水泥沙浆固定,无法开启。
- 7.主要通风机司机没有每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内,仅每4天记录1次。
- 8.井下防煤尘爆炸隔爆水棚安设不符合要求。

（十五）鸡东北方焦化有限公司

- 1.企业涉及的部分危险化学品安全技术说明书(MSOS)未按要求收集。
- 2.企业负责人、安全管理人员对主要危险化学品的危险特性不清楚、不掌握。
- 3.动火、受限空间作业存在漏洞。对特殊作业存在风险不清楚,危害分析不准确、不全面。可燃、有毒有害、氧气等气体存在不检、漏检等情况。
- 4.粗苯储罐(重大危险源)防爆区员工休息室内有吸烟情况。
- （十六）鸡西天盛非金属矿业有限公司
 - 1.对从业人员安全教育培训存在漏洞。新招员工培训不严格,没有建立安全教育培训档案。
 - 2.职业危害防治措施不落实。作业场所防尘设备设施不齐全,总粉尘和呼吸性粉尘浓度严重超标。
 - 3.尾矿库人工监测不符合要求,没有使用专业设备对浸润线埋深进行测量。
 - 4.尾矿库一侧岸坡存在放矿现象。
 - 5.选矿车间没有在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施和职业危害因素检测结果。
- （十七）鸡西市万达广场
 - 1.物美超市紧急疏散大门锁闭。
 - 2.万达广场部分紧急疏散标志悬挂不规范、不完善。
 - 3.万达广场部分店面负责人、员工不会正确使用灭火器。
 - 4.万达广场消防控制室工作人员对燃气泄漏报警知识不清楚。
- （十八）鸡西市盛吉运输公司
 - 1.危险货物运输车辆动态监控系统未安排专人值班负责全天候值守。
 - 2.没有收到政府下发的大检查通知,没有按照安全大检查要求,有针对性开展自查。

四、双鸭山市

- （十九）黑龙江建龙化工有限公司
 - 1.对辨识出的高风险危害因素,只有防范措施和应急措施,无具体的风险消减措施。
 - 2.控制室DCS系统出现的报警(如FI0604报警),未结合工艺流程及时进行分析 and 处置,可能构成重大隐患。
 - 3.煤气管道抽盲板作业票无防静电要求。
- （二十）黑龙江华丰煤化工有限公司
 - 1.对辨识出的高风险危害因素,只有防范措施和应急措施,无具体的风险消减措施。
 - 2.危险因素辨识定级不准确,气柜应属于高危区域。
 - 3.公司在4月和7月组织了2次不同的应急演练,但2次应急演练总结中对演练情况的评价和总结内容完全相同。
- 4.公司提供的动火作业证(作业证编号:JC912-2)中存在动火分析时间与动火开始时间间隔超过30分钟的情况。
- 5.装置现场静电消除设施的接地线直接连接在围栏上。
- 6.现场岗位设置的气防设施数量不足,且防护等级偏低。
- （二十一）双鸭山市北方升平矿业有限公司
 - 1.煤矿安全体检指出的“二区9#层设计同时回采左一、左二、左三3个块段,设计不合理”、“风门无开关传感器”等事故隐患,超过整改期限仍未整改到位。

- 2.井下粉尘浓度超标。查检测记录,井下粉尘的总粉尘和呼吸性粉尘浓度均超过国家标准。
- 3.与作业人员订立的劳动合同,未告知劳动者职业病危害真实情况;没有为劳动者个人建立职业健康监护档案;没有在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程和作业场所职业病危害因素检测结果;对产生严重职业病危害的作业岗位,没有设置警示标识和中文警示说明。
- 4.甲烷传感器没有在设备设置地点每15天进行一次调校。便携式甲烷检测仪没有明确专人调校、维护及收发。管理人员下井是否携带无任何记录可查。
- 5.隔爆水棚安设和管理不符合要求。全井仅安设1组主要隔爆水棚,数量严重不足;错误采用40L的水袋组成主要隔爆棚。
- 6.二采区9#煤层:在排水系统不完善的情况下,开掘回采巷道。
- 7.二采区9#煤层采区垂深超过50米,没有采用机械运送人员。
- 8.二采区9#煤层左四下山掘进违规使用调度绞车提升。
- （二十二）双鸭山市亚泰煤业有限公司一矿
 - 1.人员位置监测系统管理不到位。矿井实际下井人数与人员位置监测系统统计的下井人数不一致,少数人井人员没有携带标识卡。
 - 2.隔爆水棚安设和管理不符合要求。全井仅安设4组主要隔爆水棚,数量不足;错误采用40L的水袋组成主要隔爆棚。
 - 3.没有矿长、矿总工程师、爆破工、工程技术人员、流动电钳工、安全监测工便携式甲烷检测报警仪发放记录。
 - 4.地面消防材料库存放的消防材料品种和数量不足。
 - 5.斜井串车提升没有加装保险绳。
 - 6.矿领导带班下井制度不完善,没能明确带班矿领导应当巡视的重点部位和关键环节,下井带班安全巡视随意性大。

五、伊春市

- （二十三）华润雪花啤酒(伊春)有限公司
 - 1.粉尘防爆装置泄爆导管长度达8米,不符合《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273-2016)。
 - 2.污水处理槽的危险有害因素辨识不清,未辨识出H₂S中毒风险,且无警示标识;未配备H₂S气体检测仪。
 - 3.企业仅有两台正压式空气呼吸器,配备数量不足。
 - 4.事故应急预案备案材料不全且评价机构未签字,安全管理人员对应急预案不够熟悉。
- （二十四）伊春奥德燃气有限公司
 - 1.液化天然气装卸管道使用金属软管,没有使用金属万向管道充装系统。
 - 2.未制定特种设备安全管理制度,特殊作业安全管理制度不完善,主要负责人对动火作业认识有偏差。
- 六、七台河市
 - （二十五）七台河市勃利县宏泰矿业有限公司
 - 1.安全“体检”提出的部分隐患和问题没有及时整改到位。
 - 2.安全生产责任制不健全,调度员、监控工和主要通风机等岗位没能制定岗位职责制。
 - 3.煤矿领导带班下井没有全面履职。查带班下井记录,带班矿领导只巡查部分区域,没有对井下所有重点部位、关键环节全面检查巡视。
 - 4.矿井下井人数登记混乱。调度值班记录下井人数、入井检身登记下井人数和矿灯发放登记人数各不相同。
 - 5.风井和主要通风机位于汽修厂内,无任何安全距离。主要通风机房没有反风操作系统图和司机岗位职责制,运转司机没有每小时将通风机运转情况记入运转记录簿。矿井主要通风机没有进行性能测定。井下密闭砌墙质量差,且未实行编号管理。
 - 6.没有每年进行一次作业场所职业病危害因素检测,每3年进行一次职业病危害现状评价。井下粉尘浓度严重超标。没有为劳动者个人建立职业健康监护档案。
 - 7.地面煤仓没有安设降尘设施。井下隔爆水棚安设不符合要求。
 - 8.应急救援预案缺少水灾、火灾专项应急预案,现场处置方案没有进行现场演练。
 - 9.一段、二段斜井下方无跑车防护装置。
 - 10.二段斜井轨道铺设质量差。
 - 11.井下26B#煤层提升绞车为淘汰设备。
 - （二十六）七台河市吉伟煤焦有限公司
 - 1.安全生产大检查自查自改不深入、不彻底,一些问题隐患反复出现,未对制度及管理层面进行整改。
 - 2.重大危险源的可燃气体及有毒有害气体监测系统未接入DCS系统,不具备连续记录、信息存储等功能。
 - 3.甲醇装车区未设置防泄漏收集回收设施。
 - 4.甲醇中控室面向甲醇装置区设有玻璃窗户。
 - 5.动火、受限空间作业存在漏洞。动火作业分析什么气体、动火标准等在作业票上没有记录;受限空间作业的允许作业标准记录不全或错误,应当分析的有毒有害气体没有分析;特殊作业的风险辨识不全面。
 - （二十七）七台河市坤达煤炭有限公司清华煤矿二井
 - 1.安全“体检”和各级监管监察部门提出的部分隐患和问题没有及时整改到位,矿井长期存在的一些事故隐患没有发现和纳入整改范围。
 - 2.矿井采掘严重失调,井下没有形成回采工作面。
 - 3.矿井通风系统不完善,西采区回风系统失修严重,已不能行人。矿井主要通风机没有进行性能测定。
 - 4.矿井下井人数登记混乱。调度值班记录下井人数、入井检身登记下井人数和矿灯发放登记人数各不相同。
 - 5.安全监控和人员位置监测系统显示和控制终端没有设置在矿调度室。人员位置监测系统标识卡由个人保管,没有统一保管、维护和收发。
 - 6.风井防爆门安设不符合规定,且四周用木板封死,无法打开。
 - 7.防火措施存在漏洞。地面消防库消防器材不齐全;地面机房、主井口等处存放的部分灭火器过期失效。
 - 8.瓦斯检查制度不落实,矿井技术负责人没有审签西采区瓦斯日报表。
 - 9.井下隔爆水棚安设不符合要求。
 - 10.与职工签订的劳动合同,没有载明作业场所职业病危害的真实情况;没有每年进行一次作业场所职业病危害因素检测,每3年进行一次职业病危害现状评价。
 - 11.粉尘防尘不到位。没有定期测定矽尘中游离SiO₂含量;地面煤仓没有安设降尘设施;掘进作业没有使用水炮泥。
 - 12.应急救援现场处置方案没有进行现场演练;矿井兼职救护队没有经任何培训,且没有配备专业救援器材。
 - 13.一段、二段斜井下方跑车防护装置失效;井筒中敷设的电缆没有可靠的保护措施。

七、鹤岗市

- （二十八）七台河市发展煤矿
 - 1.对“体检”查出的问题和隐患整改方案针对性不强,没有按“五落实”要求制定。
 - 2.二段96#采区未形成完整的通风、排水系统前开掘0、右一回采巷道。
 - 3.没有每年进行一次作业场所职业病危害因素检测,每3年进行一次职业病危害现状评价。
 - 4.安全培训档案内容不全。
- （二十九）鹤岗市征楠煤化工有限公司
 - 1.公司没有树立安全第一的理念,主要负责人安全意识淡薄,未取得主要负责人安全考核合格证明。
 - 2.安全生产责任制混乱、不清晰。
 - 3.动火作业票分级不准确;抽查的作业票(编号:HD1799-1)未按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求,在动火前半个小时内开展动火分析。
 - 4.动火作业审批没有工艺、设备等部门参加。
 - 5.隐患治理档案记录不全,多处有涂改

八、龙煤集团

- （三十五）鸡西矿业公司城山煤矿
 - 1.对存在的重大隐患(综合防火措施不落实,无灌浆防火系统)没有公示,没有按“五落实”要求制定整改方案。
 - 2.作业规程的培训、贯彻不到位,247队现场作业人员不清楚作业规程的相关要求。
 - 3.西部运输大巷掘进工作面使用的耙装机钢丝绳连接不符合国家标准。

九、龙煤集团

- （三十六）鸡西矿业公司城山煤矿
 - 1.对存在的重大隐患(综合防火措施不落实,无灌浆防火系统)没有公示,没有按“五落实”要求制定整改方案。
 - 2.作业规程的培训、贯彻不到位,247队现场作业人员不清楚作业规程的相关要求。
 - 3.西部运输大巷掘进工作面使用的耙装机钢丝绳连接不符合国家标准。

新时代要有不忘初心牢记使命的新作为

（上接第一版）他强调，新时代要有不忘初心、牢记使命的新作为新风貌，要在习近平新时代中国特色社会主义思想思想指引下，振奋精神、坚定信心，真抓实干、埋头苦干，撸起袖

子、甩开膀子，想尽千方百计、排除千难万险，迸发出更加磅礴的干事创业的奋进力量，做出新贡献，展示新气象。要深入学习贯彻党的十九大精神科学内涵，深刻领会精髓灵魂，准确把握核心要义。要勤奋钻研理论创新道路、创新制度、创新文化、创新成果，务求学习领会好，推动党的十九大精神深入人心、家喻户晓，落地生根。

以党的十九大精神为统领 推动我省司法体制改革向纵深发展

（上接第一版）甘荣坤强调，当前，司法责任制改革已进入深化完善阶段，要进一步增强责任感、紧迫感，以中央办公厅印发的《意见》为依据，坚持问题导向，补齐工作短板，明确时限要求，逐

项推进落实。要进一步规范员额法官、检察官遴选标准和程序，健全员额退出机制，规范权责配置，完善审判权、检察权运行机制，建立健全司法绩效考核制度，整合内设机构，减少不必要的管理

消除地方病 决战最后一公里

（上接第一版）据悉，黑龙江日报报业集团作为该系列活动的主办方之一，将充分调动集团下属的报、网、端媒体资源，全力做好活动推介工作，在龙江大地营造“广泛关注贫困、全民付诸爱

心”的扶贫文化，为健康龙江事业助力。今年8月下旬开始，集团派记者深入地方病典型地区(包括县、乡、村)进行现场跟踪采访报道,并在《黑龙江日报》闻版、黑龙江日报客户端、黑龙江新闻

把广大新闻工作者凝聚起来 记录伟大时代唱响奋进凯歌

（上接第一版）中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席大会并讲话。他说，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦聚力学习宣传贯彻党的十九大精神，牢记使命、发扬传统、开拓创新，用笔力和脚力书写人民业绩，用智慧和真情讲好中国故事，奋力谱写新时代党的新闻事业新篇章。

会议为获奖者代表颁奖。中国记协主席张研农致辞。人民日报社、新华社、

中央电视台、河北广播电视台、重庆日报社等单位的获奖代表在会上发言。

全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海,全国政协副主席卢展工出席上述活动。

中央有关部门、中央新闻单位负责同志,中国记协常务理事和新闻工作者代表约300人参加会议。

中国记协是党领导的全国新闻界的人民团体,现有217个团体会员单位,联系全国6800多家新闻媒体的百万新闻从业人员。

让群众享受河长制带来的环境福利

（上接第一版）加快穆稜河保护治理,确保水功能区水质达标,让群众享受到推行河长制带来的河变畅、水变清、岸变绿、景变美的环境福利;要按照工作方案到位、组织体系到位和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考核评估到位的总体要求,进一步

加大工作力度,查缺补漏,细化实化有关工作,确保全面建立河长制目标如期实现。

贾玉梅还到穆稜经济开发区、跨境电子商务产业园和密山口岸、虎林口岸、虎林电子商务产业园及七台河电子商务产业园、新材料产业园进行了调研。