

民航小区9号楼多位居民反映 旧改后多户漏雨 迟迟修不好

生活报讯(记者栾德谦 仲亮文/摄)近日,哈市南岗区民航小区9号楼多户居民向本报反映,该小区旧改后漏雨非常严重,影响居民日常生活。近日,记者一行前往进行了实地走访。

居民:旧改后多户居民家漏雨

7日上午,记者一行来到哈市长江路69号民航小区9号楼3单元顶楼601号辛大爷家看到,卧室屋顶墙皮脱落,有多处漏水的痕迹。70多岁的辛大爷告诉记者:“去年旧改五六月份做的防水,以前这个位置不漏雨,他们没做好准备,天气预报也没看,把旧防水拆了就开始下雨。等做完防水以后,今年我这几个屋全漏,三个屋加上一个方厅,壁纸也长毛了。前两天雨大的时候,就得拿盆接了。”辛大爷告诉记者,他找过南岗旧改办,还有施工单位,“态度可以,但解决不了根本问题。我前两天给旧改做防水的人打电话,到现在还没来。我们楼一共39户人家,顶层6户都漏,楼下也侧漏,现在将近30户漏雨。”



社区:亮化一侧啥时修 还没有信

随后,辛大爷致电社区主任询问事情的进展。“不临着长江路亮化工程的,找旧改防水售后的姜工,他来修。要是临着亮化工程那面的话,现在还没有信。”社区主任回复。“二楼老赵家,好几个拖把和抹布都放在那,家里不敢离人。”我看到了,他在群里发了,等会咱俩挂了电话,我给那个姜工再打个电话,催一催。”

省三建:外墙构件老化导致 已上报

19日下午,记者根据民航小区旧改施工板信息,联系到了黑龙江省三建建筑工程有限公司相关负责人张姓工作人员表示:“这栋楼之所以漏,主要因为亮化工程老化,构件变形所致,我们修了屋面,但是民航9号楼正面是亮化工程的墙面,雨是顺着外墙往里漏的。到现在这个手续没下来,咱们

拆不了,就得等批下来,整个外墙造型拆完粘苯板。”就张姓工作人员的说法,不少居民表示不认同。三单元402张女士表示:“我家不靠亮化工程一侧也漏,我家不是顶楼,属于侧漏,楼里好多家都这样。”三单元601居民辛大爷表示:“楼外墙造型是有点影响,但施工质量是主要的。”

阳明街33号楼、24号楼 楼道都是小广告 社区:督促物业尽快处理

生活报讯(记者李威兵文/摄)19日,住在哈市道里区阳明街33号楼的张先生通过本报热线反映:“阳明街33号楼和道里对面的24号楼,满楼道都是小广告,最近这两年刚刚刷的墙,被弄成这样,太可惜了。”

19日,记者来到阳明街33号看到,4单元的单元门开着,门已经锁不住了。走进楼道,映入眼帘的是满墙花花绿绿的方块小广告,密密麻麻铺满居民家门旁的墙上、楼梯侧面、窗台下面,每层都是这样。

2单元的单元门也是开着的,虽然门锁还在,但锁不上,小广告也是满墙都有。记者又来到1单元,同样如此。该楼的王先生说:“这墙刚刚刷没两年,现在满墙都是这些小广告,这一片区域基本楼道里的墙面都被小广告占领了。”

记者过马路来到阳明街24号楼看到,楼道墙面同样被小广告占领。记者拨通海德物业的电话,物业工作人员说:“门关不上,谁也整不了,现在哪个楼栋都那样。”



我省多措并举 发展银发经济

引导开发 “适老化”岗位 让银龄教师 老有所用

07



音乐派对 烟花秀 星空露营……

这家物业 带2000名业主 一起“趣野”

03



民航小区9号楼居民:

旧改后多户漏雨 迟迟修不好

08

点击广告链接 下载聊天软件

男子刷单9笔 被骗27万

05

哈尔滨天气预报

20日	多云	27℃	偏东风3-4级
21日	阴有中雨	25℃	偏东风2-3级
22日	阴有中雨	25℃	偏东风2-3级
23日	阴有中雨	21℃	偏东风2-3级
24日	阴有中雨	21℃	偏东风2-3级
25日	阴有中雨	25℃	偏东风2-3级
26日	阴有中雨	21℃	偏东风2-3级
27日	阴有中雨	25℃	偏东风2-3级
28日	阴有中雨	21℃	偏东风2-3级
29日	阴有中雨	25℃	偏东风2-3级
30日	阴有中雨	21℃	偏东风2-3级

我省基础教育阶段家庭经济困难学生资助标准发布

小学生年补1250元 初中生年补1500元

04

医师节致敬大美医师

“医”路有你更安心

02、03



『全国医多名匠』名单 我省于凯江入选

冰城45名滑雪救援队 组成亚冬救援队

平房区开通机场大巴啦!

结束20多万居民无公交直达机场历史

03

新闻

报料热线

更亲 更近 更懂你



4种报料方式

本报官微 本报官博 龙头新闻APP 生活报网

