

《呼兰区保险公司1号楼墙面渗水十多年旧改至今没解决》后续

施工方进场施工 修缮屋面防水

居民:感谢生活报帮办团,帮我们解决心病

生活报讯(实习生李卓 记者仲亮 文/摄)2日,生活报帮办团关注了哈尔滨市呼兰区保险公司1号楼2单元多户居民受墙面渗水困扰十余年一事。稿件刊发之后,事件引起呼兰区住建局的高度重视,相关部门迅速把保险公司1号楼渗水问题列入老旧小区改造遗留问题重点督办清单,组织工作人员到现场开展隐患排查,制定源头治理的维修方案。9月3日,施工队伍正式进驻小区启动屋面防水修缮作业。

施工队伍进驻小区 屋面修缮作业全面展开

9月3日上午,记者再次来到呼兰区保险公司1号楼进行回访。远远就能看到,几名施工人员已经在楼房屋顶忙碌起来,屋面边上堆放着崭新的雨落管、防水卷材以及各类修缮配件,一辆工程作业车停靠在单元门前,工人们正有序地把管材、工具吊运至楼顶,屋面防水维修施工正式拉开帷幕。

保险公司1号楼是一栋建成多年的单体家属楼,记者登上楼顶,清晰地看到楼栋女儿墙的位置没有完整的压盖防护,部分旧雨落管已经出现老化、断裂,排水口位置存在堵塞情况。现场施工负责人告诉记者,经过前期多轮现场勘查,雨水就是顺着

女儿墙的缝隙渗入墙体,再一点点渗透进居民家中,长年累月下来,多家住户的内墙出现渗水、墙皮发霉脱落的情况。

当天施工现场,工作人员的首要任务就是拆除楼体上已经破损、失效的老旧雨落管,按照施工方案安装全新的排水管道,理顺屋面雨水的排放路径。“只有先把排水系统修好,雨水能顺利排走,后续的防水修缮才能发挥作用。”施工人员一边固定管道支架一边介绍。除了雨落管更换作业之外,接下来,施工班组还要完成女儿墙压盖浇筑、屋面老旧防水层翻新、破损点位修补等一系列工序,对整个屋面排水体系进行优化升级,从源头上堵住雨水渗透的通道。

报道引发关注 住建部门专项部署推进源头整改

本报关于保险公司1号楼渗水问题的报道刊发之后,呼兰区住建局第一时间关注到群众诉求,迅速安排专业技术人员组成核查小组,来到保险公司1号楼开展实地走访。工作人员先入户查看各家住户墙面渗水、发霉的实际情况,然后登上楼顶对屋面设施逐一排查核验。经过现场多方位的研判,最终锁定了长期渗水的根本原因。

据呼兰区住建局旧改办负责人许明刚介绍,经现场核查,这栋楼渗水主要是因为楼栋女儿墙压盖施工没有完成,雨落管等排水配套设施不完善,屋面积攒的雨水没有顺畅的排放通道,出现雨水倒灌、墙体渗透的现象,长年累月便造成居民家墙面反复渗水发霉。

记者了解到,该楼栋在2023年老旧小区改造过程中,受多重因素影响,屋面相关

修缮工作中途停滞,排水设施不完善的遗留问题一直没有得到处理,十多年的渗水难题就此搁置。

接到相关线索后,呼兰区住建局把保险公司1号楼渗水问题列为老旧小区改造遗留问题的重点督办事项。为推动维修工作尽快落地,住建部门主动牵头,专项对接承接后续修缮任务的国有施工企业,共同研究制定屋面防水维修的详细方案。与此同时,施工方提前采购高品质防水卷材、密封辅料等修缮物资,配齐施工班组,调运机械设备,做好开工前的全部准备。

为保障修缮质量,呼兰区住建局安排专人进行全过程现场监管,从建筑材料进场、施工工艺把控到安全文明施工,实行全流程监督管理,严把工程质量关口,本次屋面维修的全部工期大约为一周。



居民点赞帮办团 十多年烦心事迎来“句号”

“盼了十多年,今天终于看见施工队上门修房顶了,真心感谢生活报帮办团,帮我们老百姓解决这块心病!”在小区楼下,保险公司1号楼2单元的多位居民说起这件事,言语之中满是感激。居民郑先生告诉记者,墙体渗水这件事,困扰了居民很多年,一到雨季大家心里就发慌。每逢下雨天,雨水顺着墙体渗进屋内,卧室、客厅的墙面长出大片黑霉,墙皮一块块往下掉,住

户们反复粉刷墙面,却始终治标不治本。生活报帮办的新闻刊发后,短短一天时间,主管部门现场核查、制定维修方案、施工队伍进场,一系列动作快速落地,让居民真切感受到媒体监督带来的变化。小区居民魏先生表示,大家期待施工队伍能够保质保量地完成屋面防水、雨落管安装等各项作业,从根源上消除漏水隐患,让住户们今后能安心居住。

声明·作废

●张志强将哈尔滨南方达广场投资有限公司开具的黑龙江增值税普通发票丢失,开票日期:2020年6月10日,发票代码 023001900104,发票号码 18119993,金额340727元,声明作废。

●李焕臣(身份证号230104195308283315)将哈尔滨海时房地产开发有限公司道里区群力新区第六大道5栋1单元302号房《哈尔滨市商品房买卖合同》丢失,合同号:09064400694,声明作废。

●李焕臣遗失哈尔滨海时房地产开发有限公司在2014年8月18日开具的销售不动产统一发票,发票联壹份,办证联壹份,发票代码:223001396014,发票号码:00119644,金额:373190元,声明作废。

●姓名:杜一,身份证号:230102199408051621,不慎遗失由国家体育总局颁发的四级社会体育指导员(游泳)证书,证书编号:1364003003400121。特此声明作废。

●姓名:杜一,身份证号:230102199408051621,不慎遗失由国家体育总局颁发的五级游泳救生员证书,证书编号:1364003003500318。特此声明作废。

公告·公示

解除劳动合同公告
我公司员工王福,身份证号:230106198205060414,因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留、长期失联、无故旷工,严重违法公司规章制度及劳动法规。根据《中华人民共和国劳动合同法》相关规定,本公司自2026年7月31日,依法解除与王福的劳动合同,双方劳动关系正式终止。

请本人自公告之日起30日内到我公司办理离职相关手续,逾期后果自负。特此公告。

黑龙江省肥差梦创科技有限公司
2026年9月4日

债权转让通知
哈尔滨仁达科技发展有限公司、李德正、袁鹏、于志学:
我已与余启富签订《债权转让协议书》,已将哈尔滨市南岗区人民法院(2015)南民三初字第669号民事判决书所确定对你们的全部债权转让给余启富,现余启富已成为债权人,请你们向新的债权人余启富履行付款义务。

原债权人:王宇
2026年9月4日

百业信息

金福来全屋定制
家装工装一体化

承接家庭装修、办公场所装修;家装、工装整屋家具定制;承接同行二手单柜体定制;工厂一站式服务—设计—加工—安装。

橱柜门、衣柜门定制加工(种类有PVC吸塑、PET、高光纳米板材等);免漆板材加工定制柜体(材料与环保等级自选)。

定制热线
18904515815
15846048899
工厂地址:哈尔滨市南岗区王岗镇哈双公路592号,金福来家具有限公司

生活报中缝广告

银行催收公告
银行变更公告
保险公司公告
债权转让公告
解除合同公告
房产公示公告

受理地址:哈尔滨道里区地段街1号生活报一楼103室
刊84681180
登13104659009
电13613600156
话18686821585

附近居民反映道外区永源镇

料巨路破损严重 存安全隐患

镇政府相关负责人:
正在申请 资金到位立即修理

生活报讯(记者李威兵 文/摄)近日,哈市道外区刘先生通过生活报帮办热线反映,永源镇料巨路年久失修,破损十分严重,影响通行速度,同时存在严重的安全隐患。2日,记者在现场走访调查时发现,该路段存在多处严重翻浆、坑陷的情况,如果对路况不熟,很容易造成车辆受损或交通事故。

“满地是坑,车开快了容易翻”

近日,道外区巨源镇的刘先生向记者反映,从巨源镇到永源镇的这条路,在永源镇管辖范围内,破损十分严重,“我们出门一般都走这条路,巨源镇这边修得很好,到了永源镇满地都是大坑,车开快了容易翻。巨源镇和永源镇

交界这里,变化非常明显。”

2日,记者开车从巨源镇向永源镇行驶,途中经过巨源镇新房村、巨源镇繁兴村、永源镇长兴村、永源镇复兴屯。这条路是距离较短的路,也是附近居民经常走的一条路。

大面积破损三处 小坑小陷十余处

记者驶过巨源镇繁兴村,在两镇的交界处,右侧路边有一个蓝色的牌子,显示继续前进就是永源镇的地界,从这里开始,路面就有明显不同。与之前的路相比,不平坦的路面明显变多。刚经过这个牌子大约400米,路面中央就有一个坑,目测深度约七厘米,直径约一米,坑的边缘露出一根很粗的钢筋。

继续向前走,露出碎石的路面变长,坑陷也变多,尤其是深度超5厘米的坑。路面破损、开裂、翻浆的情况越来越多,每行驶一段距离就会有一个较大的坑,车辆经过都会“咯噔”一下。

行驶一段距离后,路的左侧有一个蓝色牌子,标明该路为永源镇料巨路路段,长12000米。继续向前行驶,路面多处严重翻浆,出现凹凸不平的坑包,过往车辆不得不靠边减速,慢慢经过。一辆不熟悉此处路况的面包车,以大约每小时50公里的速度从对向驶来,当驾驶员发现大坑踩刹车时,左侧前轮已狠狠地砸在坑里,面包车剧烈摇晃,车



永源镇相关负责人:正申请资金 等待修复

2日,记者来到巨源镇政府了解情况,相关负责人告诉记者:“巨源镇这边的路面管护得好,是因为这边是省道,归道外区交通局养护,只到巨源镇和永源镇交界这儿。”

记者又来到永源镇政府,相关负责人告诉记者,料巨路是由道外区永源镇管护。这段路被哈同公路分为南北两侧,从巨源镇到永源镇

是这条路的北侧,南侧路段正在进行修复工作,路面已经基本恢复到正常状态,北侧这段路面确实存在问题。目前该情况已经向上级部门汇报,也做了北侧路段修复的方案,资金申请下来将立即进行修复工作。相关负责人表示:“现在从镇里到区里都在努力,资金申请下来就开始修。”

我国首个

哈工程成立乏燃料后处理与先进材料研究院

生活报讯(赵琳琳 实习生曹亦冉 李思雨 记者吕晓艳)3日,哈尔滨工程大学官宣,哈尔滨工程大学围绕核能安全与可持续发展需求,布局前瞻未来产业,成立我国首个乏燃料后处理与先进材料研究院。同时,研究院依托全国首个乏燃料后处理方向本博贯通的兴海领军班,培育核化工领域拔尖创新人才。

中核第七研究院设计工程有限公司、核工业第八研究所、中国核电工程有限公司、珠海迈科投资控股有限公司与哈尔滨工程大学签署

产教融合共建协议。

据了解,哈工程围绕核能安全与可持续发展需求,建成我国首个乏燃料后处理与先进材料研究院,将整合多学科优势,建设国际一流教研平台,瞄准乏燃料后处理工艺攻关,支撑国家重大核心技术攻关。研究院依托全国首个乏燃料后处理方向本博贯通的兴海领军班,采用“3+1+X”培养模式,联合国内重点科研院所与行业企业,搭建“课堂研学—现场实操—课题攻关”一体化育人链条,加速培育核化工领域拔尖创新人才。

环卫机器人、废冰雪储存……

我省大学生5018项 创新训练计划项目立项啦

生活报讯(实习生曹亦冉 李思雨 记者吕晓艳)3日,记者从省教育厅获悉,我省2026年大学生创新训练计划拟立项项目发布。日前,省教育厅组织开展2026年大学生创新训练计划项目申报遴选工作。经学校择优推荐、材料严格审查、专家集中评审等正规流程,全省共拟立项建设省级及以上项目5018项。

据了解,本次拟立项项目包括本科、高等职业院校两大类。其中,本科高校拟推荐国家级重点支持项目24项、国家级一般项目1157项,立项项省级一般项目2417项,省级指导项目1119项;高职院校拟立项省级一般项目297项、省

级指导项目4项。

这些拟立项课题研究方向多元,涵盖多个领域。既有哈尔滨工业大学的“智辨澄安隅—拾分一体化环卫机器人”,也有哈尔滨工程大学的“藏冰济夏—用于东北地区废冰雪储存—夏季区域制冷利用系统”。哈尔滨医科大学“方舟智药—AI药物优选一体化平台”、黑龙江工程学院昆仑旅游学院“医诊通—基层医疗AI辅助诊断系统”、牡丹江医科大学“沙棘葛根水飞鹳植物解酒饮料”的研发则立足医疗健康方向。面向城市民生建设,哈尔滨信息工程学院推出“零障卫城”—城市基础设施并盖项目。

选用防滑耐磨的优质材料

学府凯德周边破损小路修好了

生活报讯(记者于海霞)路面坑洼、走路颠簸、雨天积水打滑……此前,哈市南岗区学府凯德商圈周边多条背街小巷,一直是居民出行的烦心点。近日,和兴路街道福顺尚都社区联合相关部门开展道路专项修缮,把多条破损难行的“烦心路”彻底翻新,变成平整顺畅、安全好走的便民小路。

针对居民集中反馈的道路通行问题,福顺尚都社区将道路修缮纳入网格化重点民生工作。网格员逐段巡查摸排,把路面坑槽、破损点位、积水隐患逐一拍照登记、建立台账,第一时间上报街道并对接职能部门,快速推进



整改落地。

施工过程中,工作人员对破损路面进行全面修补、平整夯实,更换松动、破损的步道砖,对整条背街道路进行提质改造,社区全程跟进监督施工。



图片由南岗区提供

此次修缮全部选用防滑、耐磨、抗冻的优质材料,更适配哈尔滨冬季低温、雨雪冻融天气,让路面更结实、更耐用,从源头减少后期破损、积水问题。如今,商圈周边背街小路面貌焕

然一新,路面平整干净、通行宽敞顺畅,居民步行、骑行都更安心、更省心。“以前这条路坑坑洼洼,晚上走特别不方便,现在修得平平整整,出门舒服多了!”附近居民说。