

哈尔滨地铁3号线

上海街站至公路大桥站 提前17天双线贯通

生活报讯(记者仲亮)14日,随着哈尔滨地铁3号线公路大桥站最后一片盾构管片的嵌入,实现了上海街站至公路大桥站盾构右线的顺利贯通。这也标志着哈尔滨地铁3号线上海街站至公路大桥站盾构双线,提前17天完成施工节点目标。

创新工法巧破富水砂层

当天,记者在公路大桥站看到,施工现场已经实现洞通,施工人员正在做收尾工作。

哈尔滨地铁3号线上海街至公路大桥区间为双线平行隧道,由于该区间临近松花江,地质情况为富水砂层,含水量大、透水性强,而且地面环境复杂。同时,还需要完成斜穿哈药路高架桥、下穿环形闹道桥、下穿正阳泵房污水池、侧穿LED广告牌、1座景观灯及13根桥桩。

“国内现有盾构机的分类中,泥水盾构在富水砂层中具有适应性更强、可靠性更高、沉降控制更强、施工效率更高的特点。但是,由于施工场地受限制,本项目被迫选用土

压盾构施工。”负责该项目施工的中交一航局技术员郭腾博告诉记者,为保证盾构施工的可靠进行,项目部经过反复配比与压力测试,并采用涂膜法施工。在盾构机前方土体内喷注膨润土,形成均匀的膜状层,作为隧道壁面的支撑结构,以此改变了土压盾构在富水砂层施工时的不利局面。在侧穿桥桩和其他构筑物时,采用了“克泥效”工艺,有效防止了构筑物和路面沉降,达到了设计及规范要求。

记者在走访中了解到,哈尔滨地铁3号线公路大桥站位于河洛街与河梁街之间的哈药路上,四个出入口位于哈药路与河洲街交口附近。



优化施工方案 从狭窄场地抢出始发空间

哈尔滨地铁3号线西北环公路大桥站,位处哈药路与河洲街交叉路口,在施工现场正上方是哈药路高架桥,前方公路大桥是通往松北新区及我省北部县市的重要交通干道,左右两侧是通往道里区与群力的友谊路。这里每天车流量多达数万台,是哈尔滨市的重要交通枢纽。这里地下管线多达数十条,在如此复杂的环境下建设地铁车站谈何容易?为保证哈药路双向四车道以及河洲街正常运行,施工场地被分为了

四个小场地。

“根据早期施工计划,公路大桥站原本是盾构双向接收站。但经过西北环整体工期调整,该站从盾构双向接收站改为上公区间盾构始发站。”郭腾博告诉记者,为确保盾构管片、渣土池、仓库等场地的布置,多次进行优化,将小型设备及零星材料布置在车站内部中板处,为地面节约了大量空间。

郭腾博说,由于内部未设计留有盾构出土口,为保证能够顺利完成出土、

下管片等作业,根据场地及周边环境情况,提出了利用对向吊装孔进行垂直运输的方案。当右线盾构始发掘进时,将产生的渣土通过轨道电瓶车运输至车站内部,然后使用15吨重型叉车在车站内部通过联络通道将其水运送到左线吊装孔下方。接下来,利用左线龙门式起重机通过吊装孔将渣土吊出,进行垂直运输,左线始发同理。虽然前期的效率无法达到常规施工标准,但该方案相对解决了起点难题。

“全程”管控 确保施工安全

公路大桥站至上海街站区间上方哈药路高架桥与公路大桥环形桥均为城市A级桥梁,友谊路也为哈尔滨交通要道,车流量大,交通繁杂。为降低施工风险,地铁集体公司组织中交一航局TJ2-6标项目部,反复研究施工方案,严把施工中的各个环节。采取了隐患排查治理和风险管理管控双重预防机制作为安全管理手段,从盾构安装、调试、始发、掘进、接收进行全程把控。机械设备是盾构施工安全管理重点,项目部配备了专业主管和机修团队,并定期进行集中检查。

此外,在盾构机操作手上班前也会进行全面检查,以确保盾构机安全运行,防止在带病作业的情况下出现安全隐患。每日对安全隐患进行巡查,每周由安全总监和安全员集中排查,在节假日期间由项目主要领导轮班24小时值守。在肉眼看不见的同时,以测量监测作为另一双眼睛,全面监控盾构全过程的风险情况,每日下午第一时间形成监测报告,以供分析参考。

同时,项目多次组织相关团队进行盾构涌水涌砂应急演练,提高应急处置能力,合理调配物资,并与相邻标段进行沟通,签订互助协议,协同配合,充分做好安全管理的最后一道防线,减少突发事件带来的损失和社会影响。

挂号、缴费、退费、结算……

哈尔滨市红十字中心医院 多项业务一口通办

生活报讯(孙丽霞 叶鸿 记者王秋实)目前,哈尔滨市红十字中心医院就诊患者办理各类医保业务的人数较多,在窗口询问政策的市民也比较多,医保收费窗口排队现象凸显。为提升就医体验,近日,该院所有门诊收费窗口成功转型为多功能窗口,可实现多项业务一口通办。

“多次研究讨论后,最终制定分批次将原有单功能窗口全部拓展为多功能窗口的转型方案,利用‘小切口’推动‘大变化’。”据该院门诊收款处负责人介绍,转型后的多功能窗口业务涵盖办理就诊卡、挂号、缴费、退费、医保结算、打印票据、业务咨询等各类业务。此外,转型方案制定后,科室成立了培训小组,开展全员新医保政策学习及业务培训,研究优化缴费流程。

声明·作废

刘萧佳,身份证号:230102198706274829,不慎将窗地街棚改项目安置房结算房款通知单丢失,协议号:01090010768,选定房号:A2栋4单元26层2号,选定房号面积:41.11,日期:2012年4月5日,金额:4520.97元,特此声明作废。

杨海波位于农机点14林班13小班面积40亩;密林证字(2007)第8213000003号林权证丢失,声明作废。

我公司哈尔滨欣美包装容器有限公司工会公章现已丢失,原章作废,特此说明。

哈尔滨市香坊区知辛仁佬淮南牛肉汤店遗失黑龙江省食品小经营核准正本,核准证编号:XJYB(2021)230110002389,声明作废。

李佩玲不慎将恒隆华府8#-3单元902,甲方(拆迁人):黑龙江省香坊实验农场,拆迁补偿办人:黑龙江农垦信安拆迁有限责任公司开据的房屋拆迁补偿协议丢失,特此声明作废。

公告公示

黑龙江省劳动服务公司建筑工程公司关于失联人员解除劳动关系的通知

因公司多年来与石林同志(23010319670619xxxx),崔丽波同志(23011163010xxxx)失联,且二人超过十年未到公司上班,依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条规定,公司对以上两名同志作出解除劳动关系的大选,终止其养老保险。

特此公告。

黑龙江省劳动服务公司建筑工程公司 2023年3月15日

本人张悦,身份证号:230107199312022326,在香坊区香德街有住房一处于2023年2月15日搬迁。搬迁验收房屋编号B1-52,本人承诺此处房产无争议,并自愿承担一切相应后果或法律责任。如有异议,请自本报声明见报联系本人,联系电话:13703620833。声明人:张悦

本人向雪,身份证号:232324199502204824,在香坊区香德街有住房一处于2023年1月8日搬迁。搬迁验收房屋编号B1-51,本人承诺此处房产无争议,并自愿承担一切相应后果或法律责任。如有异议,请自本报声明见报联系本人,联系电话:18746060552。声明人:向雪

黑龙江拓成建设工程有限公司:你公司中标建设的双城区2020年高标准农田建设项目第十标段由于部分路段需要进场维修,根据合同约定3.1属于保修范围和内容的,承包人在接到修理通知之日后7天内派人修理。发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。自登报之日起7日内如未进场维修我单位将委托其他人员进行维修。特此通知。

哈尔滨市双城区农业农村局 2023年3月15日

金福来全屋定制 家装工装一体化

承接家庭装修、办公场所装修;家装、工装整屋家具定制;承接同行二手柜体定制;工厂一站式服务—设计—加工—安装—橱柜门、衣柜柜门定制加工(种类有PVC吸塑、PET、高光纳米板材等);免漆板材加工定制柜体(材料环保等级自选)。工厂设有样版展厅,欢迎参观选购。


定制热线 1890451815 15846048899

工厂地址:哈尔滨市南岗区王岗镇哈双公路592号,金福来家具有限公司

生活报中缝广告

受理地址:哈尔滨道里区地段街1号生活报一楼阳光大厅

刊登 84681180 电话 15004697804



居民反映东三三道街

路边垃圾带铺了200米

街道办:联系负责单位尽快清理


生活报讯(记者李威兵文/摄)14日,有市民向生活报记者反映,哈市香坊区东三三道街与进乡街交口处的人行道路边铺满了垃圾,占据了约200米的路程,非常影响周边环境。

14日,记者来到东三三道街与进乡街交口处看到,路边的角落里堆着一小堆垃圾。人行道东侧是一片空地,空地边缘每隔一段距离都会有一小堆垃圾紧贴着人行道沿街堆放。垃圾堆里有很多建筑垃圾,其中还混杂着一部分生活垃圾。由于这些垃圾已经堆放了一段时间,有些已经发霉、产生异味。在一小区楼下的水果摊旁,垃圾堆得更多,很多生活垃圾被堆在路边的小土包上。

附近居民王先生说:“以前这儿有围挡,

去年供暖喂,把围挡拆掉了,就开始有垃圾了。之后也一直没人清理,到现在垃圾越堆越多。因为空地没人管,现在还经常有人故意把垃圾丢在这儿。”居民陈先生也表示:“这些垃圾堆在这儿差不多半年了,也没人来清理,围挡也一直没安上。”

当日,记者联系到负责该地区的黎明街道办事处,据工作人员介绍,此处的空地是已被征收的土地,以前一直有围挡。因为去年供暖修管线,需要将路面挖开,拆除后没再安装围挡,导致此处垃圾变多。黎明街道办已多次到场查看情况,目前正在处理。工作人员表示,将联系供暖单位与征收部门,确认责任单位后尽快清理垃圾,清理干净后重新设置围挡,恢复此处环境卫生。



初中女孩离家出走后服药轻生 民警查20余家商户监控 3小时后找到

生活报讯(记者史天一)“警察同志,早上7点30分,我女儿老师来电话,称孩子没到校,有其他学生看见孩子吃了4瓶头孢还喝酒了。孩子没带手机,求求你们帮帮我们找找孩子。”11日早,正在顾乡大街某药店门前巡逻的哈市公安局道里分局新华街派出所民警接到罗女士求助。

接警后,民警一边向派出所综合指挥室请求视频追踪支援,一边跟罗女士确认其家庭住址和女孩每日的出行路线。由于女孩没带手机,无法与其取得联系,于是民警自女孩离开小区大门的监控开始追踪,沿着她的行走路线,查看沿途20余家商

户的监控。与此同时,在派出所综合指挥室内,民警也在查看女孩上学沿途的公共点位监控录像。最终经过3个多小时的查找,民警在女孩最后消失的地方进行走访,并根据保洁人员提供的线索,在一小区院内的凉亭里找到了趴在护栏上的女孩,民警当场拨打120并陪同到医院进行救治。送医后,由于救治及时,孩子身体并无大碍。

据了解,这名上初中的女孩因为前一天晚上玩游戏被家长严厉批评,并且与家长产生激烈争吵,于是才产生了轻生的念头。幸好第二天女孩服药时被身边的同学看到并及时告诉了老师。

怀崽母鹿“组团出逃” 警民联手一天内找回

生活报讯(记者黄迎峰)“警察同志,昨晚风太大,把我家鹿场大门吹开了,我早上一看,梅花鹿全没了,你们快帮我找找吧!”10日9时40分,沾河林业局有限公司居民刘先生向省林区公安局沾河分局报警求助。“总共六只,全是母的,都怀崽儿了,一只就两万来块!”刘先生着急地说。

接警后,民警立即沿辖区寻找梅花鹿踪迹,同时利用居民群、朋友圈发动群众提供相关线索。民警经过不断搜寻,11日下午,终于在辖区一路边的水沟里发现了一只“暴躁”的梅花鹿。当时这只母鹿又饿又累,可能是为了保护自己的孩子,只



要有人靠近,它就横冲直撞,还踢伤了想要帮忙的群众。为避免母鹿受惊继续伤人,民警联系刘先生带着专业人员前来处置,等待过程中将母鹿安置在一院子内。刘先生将母鹿麻醉后,在民警的帮助下将它带回了家。

此后,其余的五只梅花鹿也陆续在辖区水上公园、苗圃等地找到,在民警和辖区群众的共同努力下,历时24小时,刘先生的梅花鹿全部被找回。

网传“北林发生恶性强奸杀人事件” 绥化网警:谣言!

生活报讯(记者史天一)近期,绥化网警发现部分微信群内大量传播一张内容为“绥化市北林区发生一起恶性强奸杀人事件”的图片,经警方核实,此图片信息为谣言。

开奖公告

七乐彩 第23028期 512601+13
排列3 第23063期 437
体彩 排列5 第23063期 43764
6+1 第23018期 325355+9



22选5 第23063期 03 07 09 13 19
双色球 第23028期 05 07 10 17 20 22 +14
3D 第23063期 010
p62 第23063期 089600+0